



в будущее!

HELYX[®]

инженерные системы, трубы
и резервуары из композитов

helyxspb.ru

+7 812 458 55 84


Схема

По наружному способу соединения стеклопластиковых труб Helyx. Соединение труб производят в двух или трех точках с помощью хомута и ручных талей.




1. Стеклопластиковая труба Helyx.
2. Ручная таль
3. Цепи.
4. Распорная рама

Гладкий конец трубы заходит в раструб до тех пор, пока не совпадет с контрольной отметкой, нанесенной на внешней поверхности гладкого конца.



При затруднении соединения, необходимо приостановить работу и вынуть трубу. После выяснения и устранения причин (возможные причины: частичное сдирание резинового кольца, попадания под резинку посторонних предметов, камней и т.д.) операцию повторяют вновь. Следует убедиться, что гладкий конец правильно проходит через резиновое кольцо по всей окружности.

Если торец гладкого конца трубы упирается в уплотнительное кольцо в раструбе, происходит сдирание в процессе соединения трубы.



При соединении труб необходимо их отцентрировать. Для предотвращения сдирания уплотнительного кольца в раструбе.